


EOCR-AR电子式电机保护器 自动复位功能的使用方法

在一些特殊的工作条件下，往往需要电动机保护器具备跳闸后自动复位功能。为此，EOCR推出了带有自复位功能的经济型产品EOCR-AR。该产品具有过电流、缺相、堵转保护功能，还可根据实际需要设置自动复位时间。

使用方法



如上图，R-TIME旋钮是自动复位时间调整旋钮，设定范围0.5~120秒。当EOCR-AR检测到电动机运行电流达到LOAD旋钮设定值，并经O-TIME延时后，输出接点动作，使电动机停止。经R-TIME延时后，接点状态恢复。如不需要自动复位功能，把R-TIME旋钮调整到OFF一侧，将该功能关闭，使用人员可根据实际需要进行设定。

